

**Säästä aikaa ja
rahaa lämpökuvaksella**

LÄMPÖKUVAUS



- Kohdentaa lämpövuodot
- Kohdentaa korjaustarpeet
- Minimoi kustannukset
- Remontit pienentyvät

www.hl-heat.fi

ESIM. 600m² asuinrakennus

Rakennustarkastajan suositus:

50mm eriste koko taloon.

Kustannusarvio 25 000€.

Lämpökuvauksessa ilmeni,

että todellisuudessa vain

yksi nurkka talon lattiassa

oli vialla ja sen korjaus 1300€

